Klimaanlagenreiniger - Inneneinheit

Leistungsstarker Reiniger für Verdampfer von Split-Klimaanlagen in Decken- und Wandgeräten – sorgt zuverlässig für hygienische Sauberkeit der Inneneinheit und verbessert die Luftqualität

Der Reiniger löst und entfernt zuverlässig Bakterien, Schimmelpilze und Mikroorganismen, garantiert eine sichere und saubere Anwendung – einfach, schnell und hygienisch.



- Gemäß Richtlinie VDI 6022 Blatt 8
- Wirksame Reinigung des Klimaanlagen-Verdampfers durch die Kombination aus chemischem Reinigungsmittel und hydromechanischer Hochdruckreinigung
- Entfernung von Verschmutzungen, gesundheitsschädlichen Bakterien, Pollen, unsichtbaren Keimen und Pilzen
- Beseitigt die Ursache für unangenehme Gerüche
- Geprüfte Konformität bzgl. aller behandelten Klimaanlagen-Oberflächen

Inhalt	500 ml
Inhaltsgewicht	442 g
Geruch/Duft	Charakteristisch
Farbe	Farblos
pH-Wert	9
Dichte	0,97 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20 °C

Art.-Nr. 0893 765 001
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

- Das System ermöglicht eine gezielte Reinigung des Verdampfers der Inneneinheit
- Geeignet zur regelmäßigen Reinigung von Split-Klimaanlagen mit Decken- und Wandmontage, insbesondere in Büros, Geschäftsräumen und öffentlichen Gebäuden. Ideal für professionelle Wartungsteams oder Facility Manager, die Hygienestandards gewährleisten möchten.
- Empfohlen für die saisonale Wartung (mindestens einmal jährlich, optimalerweise im Frühjahr und Herbst) sowie bei festgestellten Einbußen in der Luftqualität.







CL01_3007200112, Rev. 0.77, Stand: 30. 07. 2026

Anleitung

- Vor Gebrauch die Dose kräftig schütteln
- Schrauben Sie die Reinigungspistole auf die Dose
- Halten Sie hierzu die Dose senkrecht und schrauben Sie von oben das Adapterstück mit der Reinigungspistole auf die Dose.

Hinweis

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, z. B. durch das Öffnen von Fenstern.
Während der Reinigungsarbeiten und der Ablüftzeit ist darauf zu achten, dass sich keine Zündquellen in der Umgebung befinden.
Leckagesensoren / R32 Kältemittel: Bei Anlagen mit Leckagesensor, der am Verdampfer der Inneneinheit verbaut ist, diesen entweder abdecken oder demontieren, um eine Kontamination des Sensors zu vermeiden!

Das Gerät darf erst nach der vollständigen Trocknung und Ablüftung der Reinigungsflüssigkeit wieder eingeschaltet werden, um die volle Funktionstüchtigkeit sicherzustellen und Schäden zu vermeiden.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0893 765 001	Reinigungspistole für Klimaanlagen 18.5 cm	**0891 765 000**

CL01_3007200112, Rev. 0.77, Stand: 30. 07. 2026