
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter

- Unmagnetische Halter für das Schrauben in metallischer Umgebung. Magnetkraft würde hier Späne anziehen.
- Das Schnellwechselfutter stellt eine feste Verbindung zwischen Halter und Bit her. Gleichzeitig löst schon ein leichtes Vorschieben der Spannbüchse die Arretierung und sorgt für blitzschnellen Werkzeugwechsel.



Antrieb	E 6,3 (1/4 Zoll)
Antriebart	Außensechskant
Abtrieb	1/4 Zoll
Abtriebart	Innensechskant
Länge (L)	51 mm

Art.-Nr. 0614 176 711
VE: 1

CL01_6005020403, Rev: 0.666, Stand: 23. 09. 2026