Reifenreparaturset Pneusil 29-teilig

Art.-Nr. 0988 015 179
VE: 1



Anleitung

Schritt für Schritt Anleitung:

1. Undichte Stelle lokalisieren und markieren

- Stelle das Fahrzeug sicher ab
- Finde die Einstichstelle (z.B. durch Seifenwasser oder Sichtprüfung)
- Markiere die Stelle

2. Vorbereitung der Einstichstelle

- Entferne den Fremdkörper (Nagel, Schraube etc.)
- Verwende die Reibahle oder den Fräser, um das Loch zu säubern und aufzurauen. Dies verbessert die Haftung des Reparaturmaterials

3. Einführen des Reparaturpilzes

- Trage Vulkanisierzement auf den Reparatur-Pilz und vorbehandelte Stelle am Reifen auf
- Ablüftzeit von 3 – 5 min nach Auftragen vom Vulkanisierzementes einhalten
- Führe den Pilz von innen nach außen durch das Loch
- Ziehe den Pilz so weit durch, dass der Kopf innen am Reifen anliegt
- Mit dem Roller den Reparatur-Pilz an die beschädigte Stelle drücken und gleichmäßig einrollen
- Den Innerliner Sealer mit einem Pinsel gleichmäßig auf die aufgeraute, sichtbare Stelle auftragen, um diese zuverlässig abzudichten

4. Abschneiden des Überstands

- Schneide den überstehenden Teil des Pilzes bündig mit der Reifenoberfläche ab

5. Aushärtung und Kontrolle

- Lasse den Vulkanisierzement einige Minuten aushärten
- Fülle den Reifen auf den empfohlenen Druck auf
- Prüfe den Reifen auf Dichtheit (z.B. mit Seifenwasser)
- Reifen ist nach 48 – 72 Stunden voll belastbar

Lieferumfang Art.-Nr. 0988 015 179		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Reifen-Reparatursystem Pneusil Lochdurchmesser max. 6 mm Anzahl Teile 24 STK	**0879 92 06**	24
Innendichtung Inhalt 210 ml	**0879 159 028**	1
Vulkanisierzement Gebinde Dose Inhaltsgewicht 173.9 g	**0890 100 017**	1
HSS-Fräser für Reifenreparatur Durchmesser 6 mm Länge 75 mm	**0879 93 06**	1
Schleifkörper für Reifenreparatur Durchmesser 32 mm	**0879 93 20**	1
Anroller für Reifenreparatur	**0879 93 30**	1

CL01_6502140417, Rev: 0.67, Stand: 02. 04. 2026