Wartungspaket für Klimaservicegeräte

Inhalt:

- 2 x 250ml Vakuumpumpenöl Art.-Nr. 0892 764 300
- 4 x Gummidichtungen für Serviceschläuche
- 4 x Gummidichtungen für Schlauchanschluss Filter
- 1 x Filter + Adapter für Altölablass
- 2 x Filter-/Trocknerpatrone
- 1 x Serviceaufkleber



Produktgewicht (per Stück)	3357 g

Art.-Nr. 0764 000 350
VE: 1

Details/Anwendung

Für Behr Vollautomat Secutronic Art.-Nr. 0764 94, Behr Vollautomat Secutronic PLUS Art.-Nr. 0764 95 und Behr Vollautomat Secutronic BUS Art.-Nr. 0764 96, 20 kg Data Art.-Nr. 0764 97, Coolius 2000 Art.-Nr. 0900 764 971, Coolius 4000 Bus Art.-Nr. 0900 70 605

Hinweis

Von den Klimaservicegeräteherstellern wird empfohlen, mindestens einmal jährlich eine Wartung des Klimaservicegerätes durchzuführen. Eine jährliche Wartung verlängert die Lebensdauer des Servicegerätes und stellt die korrekte Durchführung des Klimaservices sicher.

CL01_6504020135, Rev: 0.1017, Stand: 18. 08. 2025